




Entente intercommunale Mèbre-Sorge

Secteur 11 – Triaudes - Sorge

Annexe 1 : Plan de situation



Tronçons	Longueur [m]	Diamètre [mm]	
ch.329 à 333	59	1000	chemisage
ch.333 à 337	117	1000	chemisage
ch.338 à 332	236	1000	chemisage
ch. 337 à 338	12	profil rectangulaire 1.30 x 1.50	chemisage

Les chambres A, B et C sont des chambres enterrées et leur position est approximative. Dans le cadre des travaux de chemisage, l'entreprise comptera une détection de ces chambres. Par la suite une autre entreprise (génie civil) s'occupera de déterrer les chambres afin de les rendre accessibles.

Légende :

- Collecteur à chemiser
- Chambres de visite



Entente intercommunale Mèbre-Sorge
Secteur 11 – Triaudes - Sorge

Annexe 2 : Photos des inspections TV



Branchement non étanche, pénétrations de racines



Dégradation de la paroi de la canalisation



Pénétration de racine



Formation de calcaire



Entente intercommunale Mèbre-Sorge

Secteur 11 – Triaudes-Sorge

Annexe 3 : Plan d'ensemble

